



明かり工事進ちょく状況

進ちよく率

●工事状況

※1: 単位未満四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
 ※2: 掘削率はトンネル実延長168,996mに対する掘削済延長の比率
 ※3: 掘削率が100%未達の理由は、明かり巻き未施工のため。地山部の掘削は完了。

基礎工事状況



覆工養生狀況



坑内狀況



FILM施工状況



覆工完了状況

