

その他 懸案事項等

1. 遊歩道崩壊 (⑨～⑩)

■まずはコース閉鎖して安全を確保する

■今後の対応選択枝

永遠に閉鎖

新コース開拓

迂回路を設置

2. トドマツ危険木 (④～⑨)

■非常に危険な状態のため、できれば伐採したい

現在は危険周知看板設置

■問題点

ルール上は伐採できない

→ゾーン 3 = 「転倒の危険のある枯死立木及び落枝の危険のある枯死立木、枯死枝については、看板設置により利用者への注意を促す」(保存管理計画 15 頁)

3. 上記 2 点にかかる現地視察

■日時：4月28日(土) 13時30分から

■場所：森林展示館前集合

■協議事項

(1) ⑨～⑩間の遊歩道の取扱いと今後の対応

(2) トドマツ伐採の可否

教育長	事務局長	主幹	係

斜面崩壊報告書

2012年04月16日 報告者:水本 絵夢

発見日	2012年4月15日	発生場所	⑨-⑩間	発見者	水本 絵夢
状況	⑩分岐点より少し下り小橋を渡ったすぐの地点、トチノキ?の根返りにより遊歩道下の斜面が崩壊し、道幅が狭まっている。林内情報掲示板に知らせ、前後の分岐点に注意喚起の看板を設置した。				



現地写真は別紙に添付する



写真1 ⑩にいたる斜面から



写真2 小橋から

教育長	事務局長	主幹	係

危険木報告書

2012年04月16日 報告者:水本 絵夢

発見日	2012年4月16日	発生場所	⑨-④間	発見者	水本 絵夢
状況	④分岐点よりルートへ入ってすぐ、小橋横のトドマツの枯死立木个体。遊歩道のすぐそば。下部は比較的しっかりしているが、上部からの大型の落枝が危険と思われる。注意喚起の看板を設置し、早急に伐倒などの措置を行いたい。				



現地写真は別紙に添付する



写真1 枯死トドマツ全体



写真2 枯死トドマツ上部

教育長	事務局長	次長	主査	係

4/28(土)の現地視察にて検



危険木報告書

2012年4月23日 報告者: 水本 絵夢



発見日	2012年4月22日	発生場所	⑫地点手前の急斜面上	発見者	水本 絵夢
状況	⑫地点に上がる手前の急斜面上、遊歩道の脇にて、幹折れしたヒバが隣の木に寄りかかり身を支えている状態である。風が強い場合は特に隣の木を巻き込んで遊歩道上へ倒れる危険性がある。注意喚起の看板を設置するした上で、早急に伐倒などの処置を行いたい。				

コース案内図



現地写真は別紙に添付する

別紙

写真1

遊歩道上部から

写真2

危険木の幹下部

写真3

危険木の幹上部



写真1



写真2



写真3