

【厚沢部町 個別橋梁点検結果等一覧表】

| 橋梁番号 | 橋梁名 | 路線名 | 架設年 | 橋長 | 有効幅員 | 橋梁の種類 | 所在地 | 直近における点検結果及び次回点検年度 | | 対策内容 (主たる措置内容) | 対策の着手・完了予定年度 | | 対策に係る 全体概算事業費 | | |
|------|--------|---------|------|-------|------|---------------|------------|--------------------|------|-------------------|--------------------------|--------|------------------|-------|--|
| | | | | | | | | 点検結果 | | | 次回点検年度 | 着手年度 | | 完了年度 | |
| | | | | | | | | 年度 | 判定区分 | | | | | | |
| 0001 | 目名橋 | 美和1号線 | 1972 | 25.0 | 6.0 | 1桁(不明) | 美和46-1番地 | 令和3年度 | I | 令和8年度 | 塗装塗替、伸縮装置・高欄 地震交換等 | 平成30年度 | 令和2年度 | 48百万 | |
| 0002 | 第1号橋 | 赤沼滝野線 | 1973 | 2.8 | 14.0 | RC溝橋(B0X) | 滝野392番地 | 令和3年度 | I | 令和8年度 | | | | | |
| 0003 | 当路橋 | 当路新栄線 | 1969 | 138.9 | 5.0 | 1桁(不明) | 高路136-1番地 | 令和3年度 | I | 令和8年度 | | | | | |
| 0004 | 中館橋 | 館崎町線 | 1975 | 7.6 | 7.2 | 1桁(不明) | 中館341番地2 | 令和3年度 | II | 令和8年度 | 塗装塗替、伸縮装置交換、床 版打替等 | 平成27年度 | 平成29年度 | 110百万 | |
| 0005 | 西鶴橋 | 館崎町線 | 1975 | 74.5 | 6.5 | 1桁(合成) | 鶴町514-1番地 | 令和3年度 | III | 令和8年度 | 塗装塗替、伸縮装置・高欄 地震交換等 | 令和3年度 | 令和5年度 | 100百万 | |
| 0006 | 君影橋 | 館城富里線 | 1970 | 35.0 | 4.5 | 1桁(不明) | 富里522番地 | 令和3年度 | II | 令和8年度 | | | | | |
| 0007 | 須賀橋 | 須賀木間内線 | 1972 | 17.0 | 6.5 | 1桁(不明) | 富里191-4番地 | 令和3年度 | III | 令和8年度 | 塗装塗替、伸縮装置・高欄 地震交換等 | 令和5年度 | 令和7年度 | 50百万 | |
| 0008 | 第2号橋 | 須賀木間内線 | 1970 | 10.0 | 4.5 | 1桁(不明) | 富里237番地 | 令和3年度 | III | 令和8年度 | 塗装塗替、伸縮装置・高欄 地震交換等 | 令和6年度 | 令和8年度 | 25百万 | |
| 0009 | 第3号橋 | 須賀木間内線 | 1973 | 13.5 | 6.5 | 1桁(不明) | 須賀21-4番地 | 令和3年度 | III | 令和8年度 | 床版防水、断面修復、地震打 替等 | 令和7年度 | 令和9年度 | 27百万 | |
| 0010 | 第4号橋 | 須賀木間内線 | 1970 | 7.0 | 4.5 | 1桁(不明) | 杜山349番地 | 令和3年度 | III | 令和8年度 | 塗装塗替、伸縮装置交換、断 面修復等 | 令和7年度 | 令和8年度 | 40百万 | |
| 0011 | 第5号橋 | 須賀木間内線 | 1974 | 2.8 | 8.0 | RC溝橋(B0X) | 杜の山 | 令和3年度 | I | 令和8年度 | | | | | |
| 0012 | 共和橋 | 鶴町共和線 | 1967 | 20.0 | 7.5 | 1桁(合成) | 鶴町322番地 | 令和3年度 | III | 令和8年度 | 床版防水、洗堀対策、断面修 復等 | 令和4年度 | 令和6年度 | 40百万 | |
| 0013 | 滝の沢橋 | 鶴町共和線 | 1985 | 13.5 | 7.5 | 1桁(不明) | 共和184番地 | 令和3年度 | I | 令和8年度 | | | | | |
| 0014 | 下庄兵衛沢橋 | 鶴町共和線 | 1986 | 13.5 | 7.5 | 1桁(不明) | 共和202-1番地 | 令和3年度 | II | 令和8年度 | | | | | |
| 0015 | 上滝の沢橋 | 鶴町共和線 | 1986 | 9.4 | 7.5 | プレテン中空床版 | 共和282-4番地 | 令和3年度 | I | 令和8年度 | | | | | |
| 0016 | 上庄兵衛沢橋 | 鶴町共和線 | 1984 | 12.3 | 7.5 | PC床版橋その他 | 共和269-3番地 | 令和3年度 | II | 令和8年度 | | | | | |
| 0017 | 第6号橋 | 鶴町共和線 | 1983 | 3.1 | 18.1 | RC溝橋(B0X) | 共和265-4番地 | 令和3年度 | I | 令和8年度 | | | | | |
| 0018 | 第7号橋 | 鶴町共和線 | 1983 | 3.1 | 13.1 | RC溝橋(B0X) | 共和260-2番地 | 令和3年度 | I | 令和8年度 | | | | | |
| 0019 | 第8号橋 | 鶴町共和線 | 1983 | 2.8 | 12.1 | RC溝橋(B0X) | 共和260-1番地 | 令和3年度 | I | 令和8年度 | | | | | |
| 0020 | 小鶴越橋 | 相生清水線 | 1986 | 58.9 | 8.5 | 箱桁(不明) | 清水国有林 | 令和3年度 | II | 令和8年度 | | | | | |
| 0021 | 上吉弥沢橋 | 相生清水線 | 1987 | 51.0 | 9.0 | 箱桁(不明)/1桁(不明) | 清水国有林 | 令和3年度 | II | 令和8年度 | | | | | |
| 0022 | 中吉弥沢橋 | 相生清水線 | 1984 | 66.0 | 7.5 | 1桁(不明) | 清水437-23番地 | 令和3年度 | II | 令和8年度 | | | | | |
| 0023 | 下吉弥沢橋 | 相生清水線 | 1984 | 35.0 | 7.5 | 1桁(不明) | 清水国有林 | 令和3年度 | II | 令和8年度 | | | | | |
| 0025 | 上天作沢橋 | 旭丘相生線 | 1987 | 10.4 | 7.5 | プレテン中空床版 | 相生313-1番地 | 令和3年度 | II | 令和8年度 | | | | | |
| 0026 | 相生橋 | 旭丘相生線 | 1987 | 10.4 | 7.5 | プレテン中空床版 | 相生388番地 | 令和3年度 | I | 令和8年度 | | | | | |
| 0027 | 小鶴橋 | 旭丘相生線 | 1987 | 22.5 | 7.5 | 1桁(不明) | 相生383-1番地 | 令和3年度 | II | 令和8年度 | | | | | |
| 0028 | 香月橋 | 鶴西2号線 | 1973 | 70.0 | 6.0 | 1桁(合成) | 鶴244-1番地 | 令和3年度 | III | 令和8年度 | 塗装塗替、床版断面修復、伸 縮交換等 | 令和10年度 | 令和13年度 | 160百万 | |
| 0029 | 第2号橋 | 中館3号線 | 1984 | 4.1 | 12.5 | RC溝橋(B0X) | 中館233-12番地 | 令和3年度 | II | 令和8年度 | | | | | |
| 0030 | 第1号橋 | 中館3号線 | 1981 | 4.1 | 13.0 | RC溝橋(B0X) | 中館197-1番地 | 令和3年度 | II | 令和8年度 | | | | | |
| 0031 | 第3号橋 | 須賀高原線 | 1970 | 7.0 | 4.5 | 1桁(不明) | 須賀33-2番地 | 令和3年度 | III | 令和8年度 | 塗装塗替等 | 令和14年度 | 令和15年度 | 10百万 | |
| 0032 | 下中ノ沢橋 | 須賀水源池線 | 1991 | 11.2 | 6.0 | プレテン中空床版 | 杜山294番地 | 令和3年度 | I | 令和8年度 | | | | | |
| 0033 | 第2号橋 | 須賀水源池線 | 1952 | 6.0 | 3.1 | H型鋼(不明) | 須賀国有林 | 令和3年度 | III | 令和8年度 | 塗装塗替等 | 令和14年度 | 令和15年度 | 10百万 | |
| 0034 | 第3号橋 | 須賀水源池線 | 1952 | 7.0 | 3.1 | H型鋼(不明) | 須賀35-1番地 | 令和3年度 | III | 令和8年度 | 塗装塗替等 | 令和14年度 | 令和15年度 | 10百万 | |
| 0035 | 第1号橋 | 相生マイク線 | 1982 | 2.6 | 12.1 | RC溝橋(B0X) | 相生403-10番地 | 令和3年度 | I | 令和8年度 | | | | | |
| 0037 | 美和橋 | 美和3号線 | 1983 | 13.4 | 4.0 | 1桁(不明) | 美和467番地 | 令和3年度 | II | 令和8年度 | | | | | |
| 0038 | 下中館橋 | 新栄中館線 | 1991 | 12.5 | 6.5 | プレテン中空床版 | 中館352番地 | 令和3年度 | II | 令和8年度 | | | | | |
| 0039 | 上館橋 | 上館中野線 | 1970 | 19.5 | 6.5 | H型鋼(非合成) | 中館33番地 | 令和3年度 | III | 令和8年度 | 塗装塗替、伸縮装置交換、断 面修復等 | 令和8年度 | 令和10年度 | 50百万 | |
| 0040 | 上越野橋 | 大鎌野沢線 | 1965 | 15.4 | 3.6 | 1桁(不明) | 城丘786-2番地 | 令和3年度 | II | 令和8年度 | | | | | |
| 0043 | 第1号橋 | 鶴北1号線 | 1988 | 4.1 | 6.5 | RC溝橋(B0X) | 鶴734番地 | 令和3年度 | I | 令和8年度 | | | | | |
| 0044 | 清水橋 | 清水乙部岳線 | 1963 | 24.5 | 3.0 | 1桁(不明) | 清水396-1番地 | 令和3年度 | II | 令和8年度 | | | | | |
| 0045 | 第2号橋 | 清水乙部岳線 | 1954 | 6.7 | 3.6 | RC床版橋その他 | 清水350番地 | 令和3年度 | I | 令和8年度 | | | | | |
| 0046 | 佐太郎沢橋 | 清水乙部岳線 | 1971 | 13.4 | 3.6 | 1桁(不明) | 清水342-2番地 | 令和3年度 | II | 令和8年度 | | | | | |
| 0047 | 次郎沢橋 | 次郎沢線 | 1964 | 17.8 | 3.6 | 1桁(不明) | 城丘785-1番地 | 令和3年度 | III | 令和8年度 | 高力ボルト設置、断面修復、フ ラット交換等 | 令和6年度 | 令和8年度 | 40百万 | |
| 0048 | 第1号橋 | 意美川沿線 | 1967 | 6.0 | 3.5 | RC床版橋その他 | 上里891番地 | 令和3年度 | II | 令和8年度 | | | | | |
| 0049 | 第2号橋 | 意美川沿線 | 1967 | 6.0 | 3.5 | RC床版橋その他 | 上里910番地 | 令和3年度 | II | 令和8年度 | | | | | |
| 0050 | 第3号橋 | 意美川沿線 | 1967 | 6.0 | 3.5 | RC床版橋その他 | 上里895番地 | 令和3年度 | III | 令和8年度 | 断面修復、洗堀対策、伸縮装 置交換等 | 令和9年度 | 令和11年度 | 27百万 | |
| 0051 | 第4号橋 | 意美川沿線 | 1967 | 6.5 | 3.5 | RC床版橋その他 | 上里904番地 | 令和3年度 | III | 令和8年度 | 断面修復、伸縮装置交換、地 震打替等 | 令和10年度 | 令和12年度 | 15百万 | |
| 0056 | 助作の沢橋 | 助作の沢線 | 1983 | 17.6 | 4.0 | 1桁(不明) | 富里345-7番地 | 令和3年度 | I | 令和8年度 | | | | | |
| 0057 | 下天作沢橋 | 相生小鶴川沿線 | 1986 | 12.5 | 7.5 | プレテン中空床版 | 相生213-6番地 | 令和3年度 | II | 令和8年度 | | | | | |
| 0058 | 中野橋 | 中野中館線 | 1986 | 4.1 | 6.9 | RC溝橋(B0X) | 中館303番地5 | 令和3年度 | II | 令和8年度 | | | | | |
| 0059 | 中天作沢橋 | 相生小鶴川沿線 | 1987 | 21.0 | 7.5 | 1桁(不明) | 相生275番地 | 令和3年度 | I | 令和8年度 | | | | | |
| 0060 | 城北橋 | 上館城ノ岳線 | 1976 | 77.6 | 3.0 | 1桁(不明) | 館崎322-1番地 | 令和3年度 | I | 令和8年度 | 塗装塗替、床版防水、高欄交 換等 | 平成26年度 | 令和元年度 | 89百万 | |
| 0061 | 意美橋 | 意美開拓線 | 1992 | 18.4 | 6.0 | プレテン中空床版 | 上里200-2番地 | 令和3年度 | I | 令和8年度 | | | | | |
| 0062 | 矢廻橋 | 矢廻沢線 | 1966 | 25.2 | 3.6 | 1桁(不明) | 城丘707番地 | 令和3年度 | I | 令和8年度 | 塗装塗替、支承・高欄地震 交換等 | 令和2年度 | 令和3年度 | 38百万 | |
| 0063 | 鶴けやき橋 | うずら温泉通線 | 2007 | 79.6 | 7.5 | ボステン中空床版 | 鶴171-3番地 | 令和3年度 | II | 令和8年度 | | | | | |
| 0064 | 西鶴歩道橋 | 館崎町線 | 2018 | 75.2 | 2.0 | 1桁(合成) | 鶴町514-1番地 | 令和3年度 | I | 令和8年度 | | | | | |

橋梁判定区分について

橋梁毎の健全性の判断は、下記の判定区分により行う。

| | | |
|-----|--------|--|
| I | 健全 | 構造物の機能に支障が生じていない状態 |
| II | 予防保全段階 | 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態 |
| III | 早期措置段階 | 構造物の機能に支障を生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態 |
| IV | 緊急措置段階 | 構造物の機能に支障を生じている、又は生じる可能性が高くなり、緊急に措置を講ずべき状態 |

- ※判定区分のI～IVに分類する場合の措置の基本的な考え方は以下のとおり。
- I：監視や対策を行う必要のない状態
 - II：状況に応じて、監視や対策を行うことが望ましい状態
 - III：早期に監視や対策を行う必要がある状態
 - IV：緊急に対策を行う必要がある状態