



●工事状況

本坑掘削中

準備中

計

※1: 単位未満四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
 ※2: 掘削率はトンネル実延長168,926mに対する掘削済延長の比率

明かり工事進ちょく状況

設備工事進ちょく状況

No	工事種類	工区名	備考
61	軌道工事	基準器設置	基準器設置工事中

橋脚工事状況



防水工状況



坑内狀況



覆工狀況



覆工狀況

