



●工事状況

本坑掘削中

明かり工事施工中

準備中

計

60工区

明かり工事進ちょく状況

設備工事進ちょく状況

1.市渡高架橋他

高架橋工事状況



坑内狀況



坑内狀況



坑内状况



坑内狀況



※1: 単位未満四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
 ※2: 掘削率はトンネル実延長168,926mに対する掘削済延長の比率